



Datum: 30/03/2007

- **Betr.:
ANLASSSYSTEM**

- **Modelle
SBK 1098**

- **Beschreibung des technischen Problems**

Der Motor springt bei Betätigen des Anlasssystems nicht an, dies insbesondere bei Kühlflüssigkeitstemperaturen über 75 °C – 167 °F.

- **Beschreibung der Diagnose des technischen Problems**

Während dem Betätigen des Anlasssystems dreht die Kurbelwelle nicht wie vorgesehen und erreicht die für den Motorstart erforderliche Mindestdrehzahl nicht (der Motor kann er nach einer Wartezeit von ca. 20-30 angelassen werden).

- **Beschreibung der Abhilfemaßnahme des technischen Problems**

Das Anlasssystem wurde geändert.

- **Alte Artikelnummer/Neue Artikelnummer der geänderten Komponenten**

Nachstehend die Artikelnummern der geänderten Komponenten:

Alte Art.-Nr.	Neue Art.-Nr.
27040051A Anlassmotor	27040101A Anlassmotor
17610151A Anlasszwischenrad	17610201A Anlasszwischenrad
82112571A Losradwelle	82112791A Losradwelle
85610711A Zwischenlegscheibe (2 Stck.)	85611211A vordere Zwischenlegscheibe.
	85610711A hintere Zwischenlegscheibe
77150788B Schraube	77110271A Schraube
27610381A Schwungradflansch	27610382A Schwungradflansch
17310171A angetriebenes Zahnrad	17310221A angetriebenes Zahnrad

- **Einführungsdaten der technischen Lösung**

Seit 12. März 2007 und ab Motornummer ZDM1098W4*004457*



- **Kriterien für die Applikation der technischen Lösung an den sich bereits im Straßenverkehr befindlichen Motorrädern**

Sollten sich bei der üblichen Instandhaltung die vorstehend beschriebenen Bedingungen feststellen lassen oder entsprechende Hinweise von Kundenseite kommen, müssen die Komponenten des Anlasssystems durch die neuen, beim Ersatzteildienst erhältlichen Teile unter Angabe der Art.-Nr. des Kits 69923911A, in dem alle in der Tabelle angegebenen Komponenten enthalten sind, ersetzt werden.

Dieser Arbeitseingriff wird Ihnen dem Garantieverfahren gemäß und bei Angabe des Defektcodes 090 (Anlassschwierigkeiten) für die Einstufung des am Fahrzeug erfassten Defekts, rückerstattet.

Mit bestem Dank für Ihre Mitarbeit, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

Ducati Motor Holding spa
Motorcycle Related Products